

10180230

R010624

MINI, SUBARU, TOYOTA

1 0.525-0.575
2 0.276-0.325

(1.10)

DIESEL

(mm)

c.c. 1364 (cm3) 73 (mm)

1	1ND-TV
2	W17D14(IND)

1	81033200	M12X1.75X180(10)
2	81033200	M12X1.75X180(10)

CHECK CATALOG

1	1) 3.5 Kpm 2) 7 Kpm 3) -90°+7 Kpm 4) 90°	5) 90°
2	1) 3.5 Kpm 2) 7 Kpm 3) -90°+7 Kpm 4) 90°	5) 90°

1, 2 NO RETIGHTENING

1	1) 25 lbf 2) 51 lbf 3) -90°+51 lbf 4) 90°	5) 90°
2	1) 25 lbf 2) 51 lbf 3) -90°+51 lbf 4) 90°	5) 90°

1, 2 NO RETIGHTENING

ROUGHNESS

MLS

ALUMINIUM ALUMINIO	0.5 / 1.0 µm	2.3 µm MAX
CAST IRON FUNDICIÓN	1.5 / 1.8 µm	3.8 µm MAX

TORQUE SEQUENCE

-90° +
-180°

LOOSEN NUT AND TIGHTEN BOLT BY BOLT RESPECTING THE SPECIFIED TORQUE AND ORDER
 AJUSTAR NUT Y APRETAR TORNILLO A TORNILLO CON EL PAR Y ORDEN ESPECIFICADOS

LOOSEN ALL THE BOLTS
 AJUSTAR TODOS LOS TORNILLOS

RUN THE ENGINE UNTIL TOTAL OPENING OF THE THERMOSTAT
 (LET THE ENGINE COOL DOWN FOR 4 HOURS (WITH OPEN BONNET))
 OPEN THE CAP OF THE EXPANSION TANK OF THE WATER COOLING CIRCUIT
 RODAR EL MOTOR HASTA LA APERTURA TOTAL DEL TERMOSTATO
 DEJAR ENRIAR EL MOTOR CUATRO HORAS (CON LA BARRERA ABIERTA)
 ABRIR EL TAPÓN DEL VASO DE EXPANSIÓN DEL CIRCUITO DEL AGUA DE REFRIGERACIÓN

AJUSA IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY UPGRADE AFTER THIS DOCUMENT HAD BEEN PRINTED. FOR MORE INFO PLEASE SCAN THIS QR CODE OR VISIT OUR WEBSITE www.ojusa.es

AJUSA NO SE RESPONSABILIZA DE CUALQUIER ACTUALIZACIÓN POSTERIOR A LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO. PARA MAYOR INFORMACIÓN CAPTURE CON SU SMARTPHONE EL SIGUIENTE CÓDIGO QR O VISITE NUESTRA PÁGINA WEB www.ojusa.es